

# 庄内川・新川中堤防沿いの ヨシ帯へのゴミ漂着状況

平成30年度台風21・24号の高潮影響

四日市大学環境情報学部 千葉賢

# 今回の撮影箇所

BLK05でも撮影したが、位置情報に異常があったため、ここには掲載しない。





中堤防下流端から0.2km付近



Google Map  
(過去のヨシ帯)



撮影画像



中堤防下流端から0.2km付近

拡大画像

ペットボトルを視認するには、もう少し  
低空を飛行する必要あり

今回の飛行高度：75m

解像度：2.3cm/px



中堤防下流端から0.3km付近



Google Map  
(過去のヨシ帯)



撮影画像



中堤防下流端から0.7km付近



Google Map  
(過去のヨシ帯)




撮影画像





中堤防下流端から0.9km付近  
庄内新川橋の南側

Google Map  
(過去のヨシ帯)



撮影画像



中堤防下流端から1.0km付近  
庄内新川橋の北側

Google Map  
(過去のヨシ帯)



撮影画像





中堤防下流端から  
1.2～1.7km付近

Google Map  
(過去のヨシ帯)



撮影画像

